



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 161**

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Febrero 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: El Mirador.

LOCALIDAD: Engativá.

UBICACION: Carrera 123 No. 56-12.

REF. OPES: 0835

**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto Ambiental.  
Riesgo Bajo Inundación.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Debido a que la zona se encuentra cerca a las pistas del aeropuerto El Dorado, presenta un alto nivel de contaminación por ruido.  
La red vial se encuentra sin pavimentar.  
La zona no cuenta con red de alcantarillado para aguas lluvias y el agua es captada por medio de mangueras.  
Servicio de Teléfono Público.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:****OPES**

*Oficina para la Prevención de Emergencias*  
*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*

**FOPAE**

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: Enero 4/95 FECHA VISITA: BARRIO: El Hilador LOCALIDAD: Engativá LOCALIZACION: C.A. 123 #56-12 REFERENCIA OPES: 0835	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):	
a) TIPO DE RIESGO:	Contaminación por Ruido ALTO. Medio a BAJO u del Aire por Partículas y Gases Inundación
b) JUSTIFICACION TECNICA:	Presenta un alto nivel de contaminación por ruido y venas debido a la cercanía a las pistas del aeropuerto El Dorado Red Vial sin pavimentar. No hay red de aguas lluvias agua por navegación, teléfono público. Compuesto de 8 a 10 cuadras tras oneros. Agua por navegación. Ver fotografías Variedad de construcciones.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
NOMBRE: Humberto Linares PROFESION: Geólogo MATRICULA No. 0777 FIRMA: <i>[Firma]</i>	