



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 164**
**FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.**
**FECHA DE EMISION: Febrero 27 de 1995.**
**ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.**
**BARRIO: Luis Carlos Galán**
**LOCALIDAD: Engativá**
**UBICACION: Carrera 92 No. 1-91**
**REF. OPES: 0835**
**CONTENIDO**
**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por Desestabilización y Deslizamiento.  
Riesgo Alto por Inundación e Impacto Ambiental.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La zona se encuentra ubicada sobre la Ronda del río Juan Amarillo, lo cual trae como consecuencia en una eventual crecida del río, que la zona se inunde, el suelo se desestabilice y el agua lo transporte.  
La red vial se encuentra destruída.  
La zona es foco de basuras y recicladores.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**
**OPES**

*Oficina para la Prevención de Emergencias*  
*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*

**FOPAE**

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/95.  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO: Luis Carlos Galan  
 LOCALIDAD: Engativá  
 LOCALIZACION: C.A. 92 # 1-91  
 REFERENCIA OPES: 0835.

#### CONTENIDO

#### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

##### a) TIPO DE RIESGO:

Auto - Inundación  
 Auto - Desestabilización y Deslizamiento Auto - Ambiental

##### b) JUSTIFICACION TECNICA:

ESTA UBICADO EN LA RIBERA DEL RIO JUAN AMARILLO. POSIBILIDAD DE INUNDACION, ADENAS OTRO RIESGO DE DESESTABILIZACION Y DESLIZAMIENTO EN EL EVENTO DE AUMENTAR EL CAUDAL DE LAS AGUAS  
 ASENTAMIENTO DE INUNDACION  
 RED VIAL DESTRUIDA. FOCO DE BASURAS, RECIPIENTES UNA QUE OTRA CONSTRUCCION BUENA.

#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Roberto Pineda  
 PROFESION: GEOLOGO  
 MATRICULA No. 0797  
 FIRMA: 