



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 168**FECHA SOLICITUD:** Enero 4 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Febrero 27 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.E.E.B.**BARRIO:** Puerto Amor**LOCALIDAD:** Engativá**UBICACION:** Calle 111 B No. 71D-02**REF. OPES:** 0835**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por Inundación e Impacto Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geológicamente es plana.

No hay red de alcantarillado de aguas lluvias, el agua es captada por medio manguera y existe servicio de teléfono público.

La zona está afectada por un caño de aguas negras bastante oloroso. (Se presume que las aguas negras son conducidas al caño).

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**OPES**Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias**FOPAE**

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/95
 FECHA VISITA:
 BARRIO: Puerto Omar
 LOCALIDAD: Engatua
 LOCALIZACION: Ca. 1113 # 71D-02
 REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

95-3-28

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Auto - Inundacion Alto Ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA PLANA. BARRIO AFECTADO POR UN CAJAL ^(CAJAL) DE AGUAS NEGRAS PASTANTE OZONOSO (VER FOTOGRAFIAS) COMPROMETE MAS OMBOS 4 CUADRAS YA RONDA DEL CAJAL NO ES RESPETADA, NO HAY RED DE AGUAS LUVIAS EL AGUA ES POR MANCUERA Y SE PRESUME QUE LAS AGUAS NEGRAS SON CONDUCIDAS AL CAJAL. CONSTRUCCIONES DE REGULAR A MALA TELEFONO PUBLICO ASPECTO DE INVASION Y HABITADA POR RECREACIONES. VER FOTOGRAFIAS. RED VIAJ DESTRUIDA.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

RECOMENDAR LAS FAMILIAS YA QUE SON POCAS

NOMBRE: Augusto Lincoln
 PROFESION: GEOLOGO
 MATRICULA No. 0717
 FIRMA: 



