



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 170**FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.****FECHA DE EMISION: Febrero 27 de 1995.****ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.****BARRIO: Centauros del Danubio****LOCALIDAD: Engativá****UBICACION: Cra 105 Calle 69****REF. OPES: 0835****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por Inundación e Impacto Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geológicamente es plana.

No hay red de alcantarillado de aguas lluvias y el agua es captada por medio manguera.

Vías totalmente destruídas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**OPES**Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias**FOPAE**

GT#170

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4195.
 FECHA VISITA:
 BARRIO: Centauros del Donubio
 LOCALIDAD: Engativá
 LOCALIZACION: C/ta. 105 calle 69
 REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO

95-3-26

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):


a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo - Inundación Riesgo - Ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA GEOLOGICAMENTE PLANA. BARRIO EN PROCESO DE FORMACION
 COMPONETE DE 8 A 10 CUADRAS. SUS VIAS TOTALMENTE DESTRUIDAS
 NO HAY RED DE AGUAS LUVIAS, EL SERVICIO DE AGUA ES
 POR MANGUERA. HAY VARIEDAD DE CONSTRUCCIONES DE MALA A BUENA
 Ver FOTOS. AGUAS NEGRAS POR AUTOCONSTRUCCIONES.
 Tráfico público.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: AUGUSTO SANCHEZ
 PROFESION: GEODIAGNOSTICO
 MATRICULA No. 0777
 FIRMA: 

000003



2015 8 26



2015 8 26



2015 8 26



2015 8 26

