



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 173**
**FECHA SOLICITUD: Febrero 22 de 1995.**
**FECHA DE EMISION: Marzo 1 de 1995.**
**ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.**
**URBANIZACION: Lote Calle 138 No. 40-27**
**LOCALIDAD: Engativá**
**UBICACION: Calle 138 No. 40-27**
**REF. OPES: 9503279**
**CONTENIDO**
**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La zona cuenta con todos los servicios aunque presenta deficiencias en las telecomunicaciones, los sumideros medianamente saturados de arena.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Mantenimiento de la red vial.  
Mantenimiento de los sumideros.

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

OT# 173



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000032

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 22/95 .  
FECHA VISITA:  
BARRIO: lote Calle 138 #40-27  
LOCALIDAD: SubG  
LOCALIZACION: Calle 138 #40-27  
REFERENCIA OPES: 9503279 .

CONTENIDO Fotos 95-4-15

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona plana de  
baja resistencia .

a) TIPO DE RIESGO: ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Todos los servicios tienen  
estructura sólida, el servicio telefónico en  
regulares condiciones, sumideros medianamente  
saturados al área .

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES . Mejorar un poco el  
mantenimiento de la red y los sumideros  
existentes en la zona .

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rojas .  
PROFESION: Ingeniera Civil  
MATRICULA No. 2520203395 .  
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



OT 173000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO OPES**

FECHA: feb. 22/95 .  
FECHA VISITA:  
BARRIO: lote Calle 138 #40-27  
LOCALIDAD: Suba  
LOCALIZACION: Calle 138 #40-27  
REFERENCIA OPES: 9503279 .

CONTENIDO Fotos - 95-4-15

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):**

**a) TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona Risc Red Vial pavimentada, Hay presencia de servicios, CONSULTOS REQUIS A SU ASESORAR EXISTE CONSTRUCCION.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

NOMBRE: *Adriano Lucio*  
PROFESION: *Geologo*  
MATRICULA No. *0297*  
FIRMA: *[Firma]*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



000004

