



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 178

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 1 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: Carolina

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 128 Cra. 110

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento o Hundimiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de suelos blandos y baja resistencia.
 La zona está construída al borde de una chucua (Ronda del Jaboque), la afectación es para 4 a 6 cuadras aproximadamente.
 La zona cuenta con alcantarillado de aguas negras (autoconstrucción), ausencia de alcantarillado de aguas lluvias, teléfono público y la red vial se encuentra sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Control de la ronda.

Remando hsl



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CT#17800002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Carolina.
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 128 Cra. 110
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

Ver fotos 95-1-19

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Auto - Ambiental
Medio - Bajo - Inundacion

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Esta afectacion es solo para + 2 a 6 Cuadras que se encuentran sobre la zona de una chucua (JARDINE).
La otra parte no presenta mayor afectacion. No presenta red de aguas lluvias y las aguas negras son por autoconstruccion de red vial sin pavimental, telefono mediante publico.
Buena construccion (ver fotos) geologicamente se encuentra en un terreno plano.
Habitantes comunican que la chucua se encuentra seca y que en invierno no se inunda. Desean parte de este terreno para construccion de un parque. Comprensos de 10 a 15 Cuadras has oneros. Hay luz y redes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Linares
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0757
FIRMA: *[Signature]*



CT#178.000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 22/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: LA CAROLINA
LOCALIDAD: SUBO
LOCALIZACION: CALLE 129 CTA. 110
REFERENCIA OPES: 0836

CONTENIDO 95-4-8

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona de suelos blandos y baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Alto. La construcción se encuentra en zona de alto riesgo, construida al borde de una colina.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Solamente cuenta con servicio de acueducto, tienen una red de alcantarillado de Negros lo grado por auto construcción, sin técnicas. No tienen ríos pavimentados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda a la entidad competente haga respetar la zona de riesgo que brados, ya q por encontrarse en los construcciones en zona de alto riesgo - se puede producir deslizamientos o hundimientos.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rojas
PROFESION: Ingeniera Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas




Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



000004





000005





000006



