



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 179**

**FECHA SOLICITUD: Febrero 22 de 1995.**

**FECHA DE EMISION: Marzo 1 de 1995.**

**ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.**

**URBANIZACION: Zulia V**

**LOCALIDAD: Suba**

**UBICACION: Calle 139 Cra. 106**

**REF. OPES: 9502781**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La zona cuenta con todos los servicios aunque presenta deficiencias en las telecomunicaciones.  
Lote desocupado.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Deben tenerse en cuenta los diseños de futuras edificaciones pues aunque aparentemente no presenta riesgo se encuentra en una zona clasificada de alto riesgo.

**OPES**

*Oficina para la Prevención de Emergencias*  
*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CT#179 000002

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 22/95.  
FECHA VISITA:  
BARRIO: Zulia V  
LOCALIDAD: Suba  
LOCALIZACION: Cll 139 con CdA 106  
REFERENCIA OPES: 9502781.

#### CONTENIDO

Ver fotos 95-4-12

#### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

##### a) TIPO DE RIESGO:

No hay riesgo

##### b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plaza y K/cial en los alrededores con presencia de todos los servicios. Jefe desocupado sobre vías pavimentadas

#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Armando Lucio  
PROFESION: Geologo  
MATRICULA No. 0717  
FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CT# 179 0036

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 22/95.  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO: Zulia V  
 LOCALIDAD: Suba  
 LOCALIZACION: Cll 139 con Ca 106  
 REFERENCIA OPES: 9502781.

CONTENIDO Fotos 95-4-12

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona de suelos blandos muy compresibles y de muy baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Los servicios existentes en la zona se encuentran en buenas condiciones, es un lote atravesado por dos circuitos de energía y circundado por buen servicio de Acueducto y alcantarillado. Teléfonos en un estado regular.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben tenerse en cuenta posibles huecos y (desarros) estudios de cimentaciones para futuras edificaciones, pues aunque aparentemente no se presenta ningún tipo de riesgo la zona se encuentra clasificada como de alto riesgo

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rojas  
 PROFESION: Ingeniera Civil.  
 MATRICULA No. 2590903395.  
 FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

000004



