



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 185**FECHA SOLICITUD:** Enero 4 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Marzo 2 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.E.E.B.**BARRIO:** Nuevas Malvinas**LOCALIDAD:** San Cristobal**UBICACION:** Calle 43 No. 2C-01 Sur**REF. OPES:** 0835**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Ambiental Alto .
Riesgo Alto por Deslizamiento y Erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona está ubicada en una ladera con suelo compuesto por material de relleno, con pendiente alta, lo cual la hace bastante inestable.
En la zona se presenta erosión causada por escorrentía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb 13
FECHA VISITA:
BARRIO: Nuevas Nalinas
LOCALIDAD: San Custobal
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: 0235

CONTENIDO

Ver fotos 94-1-1

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
ALTO - DESMORTEO Y EROSION
ALTO - AMBIENTAL

b) JUSTIFICACION TECNICA:
ZONA UBICADA EN UNA MADERA CON SUCCO SEDIMENTARIO BASTANTE
DEBIL. PROBLEMA A UN DESMORTEO TANTO X EL TIPO DE MATERIAL
COMO POR EL TIPO DE CONSTRUCCION (UELFORDS) LA PENDIENTE
ES MUY PRONUNCIADA.
HAY EROSION Y DESMORTEO DEL TERRENO. AGUAS
SE PRESENTAN EXCOMENTIN DE AGUAS. GENTE EN SENSADO
PELIGRO. VER FOTOGRAFIAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

ACOMODARLOS EN OTRO SITIO.

NOMBRE: *Asesor Técnico*
PROFESION: *Geólogo*
MATRICULA No. *0797*
FIRMA: *[Firma]*



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

