



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 187**

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 2 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: Lisboa IV Sector.

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Carrera 150 Calle 133

REF. OPES: 0835

**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Ambiental Alto.  
Riesgo Alto por Inundación.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La zona geomorfológicamente es plana, esta ubicada sobre la ronda de la Chucua Juan Amarillo.  
La red vial se encuentra sin pavimentar, y cuenta con red de alcantarillado público de aguas negras ni de aguas lluvias.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:****OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/99  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO: Lisboa IV sector  
 LOCALIDAD: Suba  
 LOCALIZACION: Cra 190 calle 133  
 REFERENCIA OPES: 0835

## CONTENIDO

## 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

## a) TIPO DE RIESGO:

AUTO - INUNDACION } Laguna Juvana Anzures  
 AUTO - AMBIENTAL

## b) JUSTIFICACION TECNICA:

SE ENCUENTRA UBICADO EN UNA ZONA PLANA GEOLOGICAMENTE  
 DE 1 A 3 MANZANAS ESTAN SOBRE LA RONDENA DE LA LAGUNA  
 LA RED VIAL ESTA SIN PAVIMENTAR, HAY REYES Y HAY JUE  
 TERCERO DE SERVICIO PUBLICO, NO HAY RED DE AGUAS SANEADAS  
 AGUA POR MANEUERA, AGUAS NEGRAS POR AUTOCONSTRUCCION.

## RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

RECOMENDAR LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA  
 RONDENA DE LA LAGUNA.

NOMBRE: Alberto Jimenez  
 PROFESION: Geologo  
 MATRICULA No. 0792  
 FIRMA: 