



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 189

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995 / Febrero 13 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 2 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: Los Puentes.

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Diagonal 48P N° 1D-12 Sur.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento
Riesgo Medio por Inundación y Avalancha.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona se encuentra ubicada sobre la ronda de la quebrada La Pichosa.
Explotación de canteras.
Deficiencias en la red vial.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/feb. 13.
 FECHA VISITA:
 BARRIO: Los Puentes
 LOCALIDAD: Usme
 LOCALIZACION: DIOG. 48P # 1D-12 SUC
 REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO**1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):****a) TIPO DE RIESGO:**

Alto - Deslizamientos
 Medio - Inundaciones - Avalancha

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Unidad sobre la zona de la quebrada La Perroza y La Pata del cerro donde se observa la explotación de canchales asociando en riesgo a sus habitantes. Se observan trabajos de prevención pero no de buena calidad tipo de vivienda regular a mala, red vial deficiente.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Tratar de aconsejarlos en sitio más seguro, ya que no son numerosas familias.

NOMBRE: Alejandro Enciso
 PROFESION: Geólogo
 MATRICULA No. 0797
 FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE