



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 181**

**FECHA SOLICITUD:** Enero 4 de 1995.

**FECHA DE EMISION:** Marzo 1 de 1995.

**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.E.E.B.

**BARRIO:** Atenas

**LOCALIDAD:** Suba

**UBICACION:** Calle 128 Cra. 108

**REF. OPES:** 0835

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por Deslizamiento o Hundimiento.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona de suelos blandos y baja resistencia.  
La zona está construída al borde de una chucua.  
La zona no cuenta con alcantarillado de aguas lluvias, red vial sin pavimentar , teléfono público y existe un transformador sobrecargado.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Control de la ronda.

**OPES**

*Oficina para la Prevención de Emergencias*  
*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*

**FOPAE**



C# 181 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Febrero 27-95  
FECHA VISITA: Febrero 28-95  
BARRIO: ATENAS.  
LOCALIDAD: Soba.  
LOCALIZACION: calle 128 era 108  
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO Fotos - 95-4-19

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona de suelos húmedos y baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: ALTO. Las construcciones se encuentran al borde de colapso.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Tienen servicio de Acueducto los otros servicios no están presentes con excepción de teléfonos públicos, hay un tranvía promotor sobrecargado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES : Se debe recomendar a la entidad encargada sobre el cuidado de por la ronda de río y quebrados para q' no haya ningún tipo de asentamientos.

NOMBRE: Isabel Santamaria de P. S. S.  
PROFESION: Ingeniera Civil  
MATRICULA No. 2520203395  
FIRMA: Isabel Santamaria de P. S. S.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



C#181000003

**CONCEPTO TECNICO OPES**

FECHA: Enero 4 1995  
FECHA VISITA:  
BARRIO: Atenas  
LOCALIDAD: Suba  
LOCALIZACION: Calle 128 Cra. 108  
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

Ver fotos 95-4-13

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):**


**a) TIPO DE RIESGO:**

BASTO - TRANSACCION POR SECCIONES SIN DESNIVEL NATURAL DEF. DE ACCOTRILLADO.

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

GEOLOGICAMENTE SE ENCUENTRA EN UNA ZONA PLANA.  
LA RED VIAL ESTA SIN PAVIMENTAR, TELEFONO HAY DE SERV. PUBLICO. NO HAY RED DE AGUAS SIVIAS. HAY BUENA CONSTRUCCION COMPACTE ± 20 CM Y ESTA RODEADO DE VARIOS CONJUNTOS RESIDUALES HAY LUZ Y REDES

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

NOMBRE: Armando Durán  
PROFESION: GEOMORFOLOGO  
MATRICULA No. 0777  
FIRMA: 

000004





