

alli aidia Masor de Santaté de Boeolá

## CONCEPTO TECNICO No. 183

FECHA SOLICITUD: Febrero 13 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 2 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Santa Rita

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 129 Cra 133

**REF. OPES: 0237** 

## CONTENIDO

## TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental Alto Riesgo Medio por Inundación

## JUSTIFICACION TECNICA:

La zona no cuenta con alcantarillado de aguas lluvias, el servicio de acueducto es ilegal y la red vial se encuentra trazada y sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

**OPES** 

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: +Cb. 13
FECHA VISITA:
BARRIO: 20010 Uta
LOCALIDAD: SUBO LOCALIZACION: (1) 129 (133)
REFERENCIA OPES: ○23구-
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):
AUD - AND CONTROL
April - BATO . INUMBACION
DECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: ALACATO FUNCO D PROFESION: 6601660 MATRICULA No. 0717 FIRMA: