



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 188**FECHA SOLICITUD:** Enero 4 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Marzo 2 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.E.E.B.**BARRIO:** Prados de Santa Bárbara.**LOCALIDAD:** Suba**UBICACION:** Calle 128 Carrera 109**REF. OPES:** 0835**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Bajo por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geomorfológicamente es plana, cuenta con todos los servicios públicos básicos.

La red vial se encuentra sin pavimentar, y no cuenta con red de alcantarillado de aguas lluvias.

Deficiencia en el alcantarillado de aguas negras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4195
 FECHA VISITA:
 BARRIO: Plazos de Sta Barbara
 LOCALIDAD: Suba
 LOCALIZACION: Calle 128 C.A. 109
 REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

BASO - Inundación por sectores sin nivel natural
 de drenaje de alcantarillado.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Se encuentra ubicado en una zona plana. La red via
 esta sin pavimentar. Telefono de servicio publico, no se
 observa red de aguas lluvias, se observan conjuntos,
 rines a su alrededor. Con presencia de servicios
 existe red y hay luz.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Armando Franco*
 PROFESION: *Geologo*
 MATRICULA No. *077*
 FIRMA: *AF*