



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 200

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 6 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: El Portal

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

UBICACION: Cra. 5B Bis No. 53-77 Sur

REF. OPES: 0835

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por Deslizamiento e Inundación
Riesgo Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona IBP de arcillas y limos, zonas con muchos deslizamientos debido a que el terreno es pendiente y hay presencia de material suelto en las partes altas.
Desmoronamiento y reptación del suelo.
El agua es captada por medio de mangueras, red vial en malas condiciones, red de alcantarillado de aguas negras por autoconstrucción y teléfono público.
Contaminación por gases producidos por chircales y materia orgánica en descomposición.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción del Sistema de Alcantarillado.
Evitar construcciones sobre rellenos.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



CT #200

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 1 - 95
 FECHA VISITA:
 BARRIO: Barrio El Portal.
 LOCALIDAD: RAFAEL VEIBE-VEIBE
 LOCALIZACION: Transv. AC CALLE 51
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO Fotos 95-4-19

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): ZONA - IBP de acillos y fijos, zonas con muchos desliviamentos, calles destapadas y fuertes pendientes

a) TIPO DE RIESGO: Alto. Contaminación por gases producidos por clorales y materia orgánica en descomposición.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Carencia de servicios, que absorción de energía en procesos en condiciones - el acueducto es en forma clandestina; las calles no tienen pavimentación se va a crustear porque se creará el.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Crustear, sistema de alcantarillado, daños evitar causas frecuentes sobre sellados.

NOMBRE: ISABEL Santamaría de Rojas.
 PROFESION: Ingeniero Civil.
 MATRICULA No. 2520203395.
 FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CT#200

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/95
 FECHA VISITA:
 BARRIO: El Portal II sector
 LOCALIDAD: Kapel U.U.
 LOCALIZACION: C.A.S.B. Bis #53-77 Sur
 REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

ALTO DESHUMANIZADO
 ALTO AMBIENTAL

b) JUSTIFICACION TECNICA:

TERRENO CON PENDIENTE Y CON PRESENCIA DE MATERIAL
 SUELTO EN LAS PAREDES ALTAS
 EXISTE DESHUMANIZADO Y DEGRADACION DEL SUELO
 LA RED VIAL DESTROYIDA, AGUA POR NAVIGACION, TELEFONO PUBLICO
 AGUAS NEGRAS AUTOCONSTRUCCION
 SE REALIZAN TRABAJOS DE ACUESCADO

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Armando Franco*
 PROFESION: *Geologo*
 MATRICULA No. *0777*
 FIRMA: *[Firma]*



000000



000005

