



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.528
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION: Calle 17 No. 108-17
REF. OPES: 9431045

CONTENIDO

<p>TIPO DE RIESGO:</p> <p>Riesgo Alto por Inundación Riesgo Ambiental</p>
<p>JUSTIFICACION TECNICA:</p> <p>Zona de inundación baja, constituida por arcillas y limos poco permeables. Algunos sumideros taponados.</p>
<p>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</p> <p>Mantenimiento de sumideros.</p>



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES		No. 332
FECHA: FECHA VISITA: <i>Junio 6 - 95</i> BARRIO: <i>San Bernardino - al otro lado del trueno</i> LOCALIDAD: <i>Bosa</i> LOCALIZACION: <i>clle 17 No. 108 - 17 Bosa</i> REFERENCIA OPES: <i>943104S</i>		
CONTENIDO		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): <i>I-P</i>		
a) TIPO DE RIESGO: <i>Atto-inundacion y Contaminacion por Aguas Negras</i>		
b) JUSTIFICACION TECNICA: <i>Zona de inundacion case por manente liaja, constituida por oruellos y liras poco permeables; Calles sin pavimentos, los pozos sumidos que hay se encuentran tapados.</i>		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES <i>Se recomienda no construir en esta zona por los inundaciones sobre todo en epoca de invierno; mantenimientos de sumidos.</i>		
NOMBRE:	<i>Ingenier de No. 8</i>	
PROFESION:	<i>Ingen. Civil</i>	
MATRICULA No.	<i>2520203395</i>	
FIRMA:	<i>Salud Gaitanoria de P. S.</i>	



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

