

Alcaldía Mayor de Santaié de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.529									
1.1041.6611116(441141)	.529	Nο	ററ	CNIC	TF	PTO	CEP	<b>N</b>	C

FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO:

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 135 con cras 93 y 94

**REF. OPES: 9428191** 

## CONTENIDO

## TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación

## JUSTIFICACION TECNICA:

Zona W-P, plana.

Suelos huy blandos y de baja resistencia.

Zona susceptible de inundación en época de invierno.

## CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Investigación de las condiciones de cimentación y estabilidad.

Ensayo de consolidación.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



20000



C7-455 CT 527.

Alcaldia Mavor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No.242

FECHA: Hayo 23-95

FECHA VISITA: Mayo 30-95

BARRIO: fo Esperanya As arrayanes.

LOCALIDAD: Buba

LOCALIZACION: Calle 13\$ Cras 83 494

REFERENCIA OPES: 94 28/9/

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): TII-P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - imm dacions

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra locali 3 a do me ma 3 ona plana de inmodacions en época invernal, es ma Jana de suelos muy blandos y de muy baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deline involvagoral las condicions de cimentación yesta Milidad, eusayo de Consolidació shligatorio

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

uga dellas

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

