



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 569**

FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD

BARRIO: San Botillo.

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION: Calle 70F No. 104C-04

REF. OPES: 9504508

**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por Inundación e Impacto Ambiental.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La zona geológicamente es plana.

No hay red de alcantarillado de aguas lluvias y el agua es captada por medio manguera.

Vías totalmente destruidas.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**Original firmado por  
BERNARDO ORTIZ ARIAS  
Fondo de  
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





CT No 569

000004

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO OPES**

FECHA: Mayo 17 1995 - Junio 9 1995,  
FECHA VISITA:  
BARRIO:  
LOCALIDAD: Engativá  
LOCALIZACION: Calle 70 F # 104C-04  
REFERENCIA OPES: 9504508

**CONTENIDO**

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por Inundacion e Impacto Ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Geologicamente plana.  
No hay red de alcantarillado de aguas lluvias  
y el agua es captada por medio de mangueras.  
Uias totalmente destruidas.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

NOMBRE:

*Saluf de R. B.*

PROFESION:

*Ing. Civil*

MATRICULA No:

*25702033951*

FIRMA:

*Saluf Santamaria de B.*



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

