

000001



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 580</b>
<b>FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995</b>
<b>FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.</b>
<b>ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD</b>
<b>BARRIO :</b>
<b>LOCALIDAD:</b>
<b>UBICACION: Carrera 113 A N° 75D-26.</b>
<b>REF. OPES: 9505822</b>

**CONTENIDO**

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Riesgo Medio por Inundación. Riesgo Ambiental.
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Zona conformada por suelos blandos y compresibles que obligan a procesos de acomodamiento de las construcciones. La red vial se encuentra en mal estado y cuenta con todos los servicios públicos básicos.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b>

Original Firmado por:  
BERNARDO...  
DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





CT 580.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MAYO 17/95 - JUNIO 5/95  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO:  
 LOCALIDAD:  
 LOCALIZACION: CT 113A # 75D-26.  
 REFERENCIA OPES: 9505822.

### CONTENIDO

#### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

##### a) TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION  
 AMBIENTAL

##### b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona conformada por suelos blandos y compresibles que obligan a procesos de acomodamiento de las construcciones.

La red vial se encuentra en mal estado y cuenta con todos los servicios públicos básicos.

### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE:  
 PROFESION:  
 MATRICULA No.  
 FIRMA:

Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias