



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1838 A
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 10 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: SAN BERNARDINO
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION : Calle 76 sur, Cra 105 Lote 3 Manzana B
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO MEDIO POR INUNDACION
JUSTIFICACION TECNICA: Lote ubicado en zona plana con suelos de baja resistencia. El barrio se encuentra limitado por el río Tunjuelito Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias. No posee sistemas de drenaje de aguas.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: La cota del lote se encuentra mas baja que la cota del río por lo que se debe manejar muy bien las pendientes.

*Cabeza Fijado por
José Fidel Pérez
DIP. Santa*

92



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1838

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Julio 10 de 1996
BARRIO	San Bernardino
LOCALIDAD	Bosa.
LOCALIZACION	calle 76 sur Carrera 105 Lote 3 Manzana B
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	D.A.P.D.
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	
	Medio, por inundación
b) JUSTIFICACION TECNICA:	
	Lote ubicado en zona plana con suelos de baja resistencia. El barrio se encuentra limitado por el Rio Tunjelito. Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias. No posee sistemas de drenaje de aguas.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
La cota del lote se encuentra mas baja que la cota del rio, por lo que se debe manejar muy bien las pendientes.	
NOMBRE:	Jose Luis Daza T.
PROFESION:	Ingeniero Civil
MATRICULA No.:	25202-34527 CNP
FIRMA:	