



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2001 <i>d</i>	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION: Agosto 5 de 1,996	
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar Alcaldía Local	
BARRIO: Juan José Rondón (Sector la Casona).	
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar	
UBICACION : Cra 20 N° 68A-25 Sur (Dirección Nueva). (Puntual).	
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO: Alto por deslizamiento	
JUSTIFICACION TECNICA: La vivienda en estudio se encuentra siendo construida y recostada sobre un talud sin ningún tratamiento donde se observa erosión, agrietamientos y deslizamientos activos. No se observa ninguna orientación de aguas lluvias en él. El sector es de pendiente baja con topografía irregular, vías sin pavimentar y frente a un caño de aguas negras.	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Aislar la vivienda haciendo muro de contención. Canalizar las aguas lluvias superficiales. Retirar el material suelto del talud y hacer terráceos reforestándolos.	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



2000002
2001

c 1627

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 5/96
BARRIO Juan Jose Rueda (Sector La Casera).
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Csa 20 No. 68 A-25 SUR (dir. nueva) (Portugal)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Compensar - AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
La vivienda en estudio se encuentra siendo construida y recostada sobre un talud sin ningun tratamiento donde se observa erosion, agrietamientos y deslizamientos activos. No se observa ninguna orientacion de aguas lluvias en el. El sector es de pendiente baja con topografia irregular, con su pavimentar y frente a un caño de aguas negras.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Aislar la vivienda haciendo muro de contencion
Canalizar las aguas lluvias superficiales
Retirar el material suelto del talud y hacer terrazas reforestandolos.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258703
FIRMA: