



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 2026a.
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Junio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: LA AGUADITA
LOCALIDAD: SUBA
UBICACION : Calle 123 No 83 - 16
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: ALTO POR EROSION EN MASA
JUSTIFICACION TECNICA: El barrio se encuentra ubicado sobre arcifolitas de la formación Guaduas con una morfología de alta pendiente. Se presentan movimientos del tipo reptación de suelos los cuales en el momento han afectado las viviendas produciendo agrietamientos con separación así como con problemas de asentamientos. Esta vivienda presenta estado crítico, en las estructuras, agrietamientos marcados con separaciones de 7 cm . Grietas de tensión.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: REUBICAR, vivienda afectada.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Junio 11/96

BARRIO LA AGUA OITA

LOCALIDAD SUBA

LOCALIZACION Calle 123 No 83-16

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

RITO POR RECHO SIDA EN MASA

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- * El barrio se encuentra ubicado sobre arcillolitas de la Formacion Guaduas, con una morfologia de celta pendiente. Se presentan movimientos del tipo reestacion de suelos los cuales en el momento han afectado las viviendas produciendo agrietamientos con separacion, así como problemas de asentamientos.
- * Esta vivienda presenta estado critico, en las estructuras, agrietamientos, mercedos con separacion de 7cm, grietas de tension.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- * Reubicar.

NOMBRE: Doris Suarez

PROFESION: Geologa

MATRICULA No.: 1550

FIRMA:

Doris Suarez
Ing. Civil
3520203395