



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.598
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Carrera 109C N° 142A-26
REF. OPES: 9510920

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Riesgo Bajo por Inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona III-P, plana. Vías Pavimentadas en un 80% y en buen estado de conservación. Suelos blandos, compresibles y de baja resistencia.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Para cualquier tipo de construcción se debe exigir ensayo de consolidación obligatorio.

Original firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Verificación

Isabel A.R



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CF 480

ET 512

000002

CF# 598

CONCEPTO TECNICO OPES

No 225

FECHA: Mayo 23/95
FECHA VISITA: Mayo 23/95
BARRIO: Las Flores
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cra 109C No. 142A-26
REFERENCIA OPES: 9510920

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P

a) TIPO DE RIESGO: BAJO -

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de suelos blandos de baja resistencia, más bien denunciados en su mayoría por inundaciones.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES. Para cualquier clase de construcción ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael de P.B
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Rafael Santamaría de P.B



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

