



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

0000001

<b>CONCEPTO TECNICO No.599</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b> Mayo 17 de 1995.
<b>FECHA DE EMISION:</b> Junio 5 de 1995.
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> D.A.P.D.
<b>BARRIO :</b>
<b>LOCALIDAD:</b> Suba.
<b>UBICACION:</b> Carrera 109C N° 142-44
<b>REF. OPES:</b> 9510921

<b>CONTENIDO</b>
------------------

<b>TIPO DE RIESGO:</b>  Riesgo Bajo por Inundación.
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b>  Zona III-P, plana. Vías Pavimentadas en un 80% y en buen estado de conservación. Suelos blandos, compresibles y de baja resistencia.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b>  Para cualquier tipo de construcción se debe exigir ensayo de consolidación obligatorio.



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CT #599

000002

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 17 - Junio 5/95  
FECHA VISITA:  
BARRIO:  
LOCALIDAD: Suba  
LOCALIZACION: Q.O. 109C + 142-44  
REFERENCIA OPES: 9510921

#### CONTENIDO

##### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

###### a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por Inundación

###### b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III p, plana.  
Las vías pavimentadas en un 80% y en buen estado de conservación, suelos blandos, compresibles y de baja resistencia.

#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier tipo de construcción se debe exigir ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE:  
PROFESION:  
MATRICULA No.  
FIRMA:

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**