2052.

CONCEPTO TECNICO No. 2052 A.

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 13 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Compensar, Alcaldía Local**
BARRIO:	**Luis Carlos Galán**
LOCALIDAD:	**Engativá**
UBICACION:	**Carrera 94 No. 91A-86 (Puntual)**
REF. OPES:	**1-867**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por inundación y contaminación ambiental

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Solicitar asesoría profesional para mejora de vivienda.
Realizar campaña para sacar los animales de la zona.
Orientar las basuras.

JUSTIFICACION TECNICA

Terreno plano con topografía regular, esta es una vivienda de una planta en obra negra sobre vía sin pavimentar y erosionada.
La zona se encuentra afectada por malos olores de basuras en descomposición, excrementos de animales y animales en las vías.
Afectación por inundaciones en época de invierno.
Servicios básicos provisionales.

2052.

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 13 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Compensar, Alcaldía Local**
BARRIO:	**Luis Carlos Galán**
LOCALIDAD:	**Engativá**
UBICACION:	**Carrera 94 No. 91A-86 (Puntual)**
REF. OPES:	**1-867**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por inundación y contaminación ambiental

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Solicitar asesoría profesional para mejora de vivienda.
Realizar campaña para sacar los animales de la zona.
Orientar las basuras.

JUSTIFICACION TECNICA.

Terreno plano con topografía regular, esta es una vivienda de una planta en obra negra sobre vía sin pavimentar y erosionada.
La zona se encuentra afectada por malos olores de basuras en descomposición, excrementos de animales y animales en las vías.
Afectación por inundaciones en época de invierno.
Servicios básicos provisionales.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 13/96
BARRIO Luis Carlos Galán
LOCALIDAD Engativá
LOCALIZACION Cra 94 No. 91A 86. (Puntual)
REFERENCIA OPES 1-869

CONTENIDO Compensar - AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación y contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Terreno plano con topografía regular, esta es una vivienda de una planta en obra negra sobre vía sin pavimentar y erosionada.
La zona se encuentra afectada por malos olores de basuras en descomposicion, escrementos de animales y animales en las vias.
Afectación por inundaciones en epoca de invierno
servicios basicos provisionales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Solicitar asesoria profesional para mejora de vivienda
- Realizar campaña para sacar los animales de la zona
- Orientar las basuras

NOMBRE: Patricia Padron Bulla
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520228503

FIRMA:

000004 13-06-96 Isabel de Rojas

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
Avenida Eldorado No. 55B-48
Conmutador 2219888
Fax 2219869
Apartado Aéreo 49337
Santafé de Bogotá D.C. Colombia

Programación

Santa Fé de Bogotá D. C. 1996/06/12

compensar

1996 JUN 12 P 2:49

Señores
ALCALDIA DE ENGATIVA
Ciudad

Respetados señores:

Comedidamente solicito a ustedes, informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Propietario :	**DIONILDE SANTAMARIA**
Identificación :	**63,434,311**
Dirección :	**CARRERA 94 No.91 A 86**
Barrio :	**LUIS CARLOS GALAN**
Zona :	**10**

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados.

Cordialmente,

Amanda

División Vivienda y Proyectos COMPENSAR

AMANDA CONTRERAS
Asistente División de Vivienda