## ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA

Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá Calle 54 No. 13-30 Piso 20.

### CONCEPTO TECNICO No. 2072

**FECHA SOLICITUD:** 

**FECHA EMISION:** 

Agosto 16 de 1996 1

**ENTIDAD SOLICITANTE:** 

Alcaldía Local

BARRIO:

Granjas de San Pablo

LOCALIDAD:

Rafael Uribe Uribe

**UBICACION:** 

Carrera 16A No. 32C-12 Sur (Puntual)

**REF. OPES:** 

#### CONTENIDO

# **TIPO DE RIESGO**

Medio por deslizamiento

#### CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Solicitar asesoría profesional para la realización de mejoras de vivienda.

## **JUSTIFICACION TECNICA**

Zona de pendientes medias sin procesos erosivos concentrados. En la parte posterior observamos un muro que está en buen estado. Existe ruptura en los tubos de alcantarillado que afectan a las viviendas contiguas.





Alcaldia Mayor de Santalé de Bosc. à

CONCEPTO TECNICO OPES	374	
FECHA: FECHA VISITA Agosto 16/96 BARRIO Granjos de San Pablo LOCALIDAD Rofael Unibe		,
LOCALIZACION CTO 16A \$32C-1250x (Puntral		-
a) TIPO DE RIESGO:		
Medio por deslizamiento		¥
b) JUSTIFICACION TECNICA:  Fona de pendientes median sin precionado de pendientes median sin precionado de concentración de parte posterior observamos un esta en buen estado  Existen ruptura en los tubos de alconocionado de alc	nuro qi antarillado	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES  Solicitar assissano profesional para de mejoren de vivienda	lo realización	
NOMBRE: Patricia Faction Bo PROFESION: Ind. Calil MATRICULA No.: 252025 3573		
FIRMA:		-

**OPES** 

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá. D.C., Colombia.

norice