

## CONCEPTO TECNICO No. 2078 A

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Agosto 25 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: SAN LUIS

LOCALIDAD: CHAPINERO

UBICACION : Cra 11 Este No 95 - 68

REF OPES:

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MADIO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Casa de dos pisos ubicada en zona de pendiente media y alto  
Las vías se encuentran sin pavimentar, erosionadas y en mal  
estado.  
Posee todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Costruir sistemas para evacuar las aguas superficiales.

*2078**92*



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

2078

<b>CONCEPTO TECNICO No.</b>	
<b>FECHA</b> <b>FECHA VISITA</b> Agosto 25 de 1996 <b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> Alcaldía Local Chapinero <b>BARRIO:</b> San Luis <b>LOCALIDAD:</b> Chapinero <b>UBICACION:</b> Carrera 11 Este No. 95-68 <b>REF OPES:</b>	
<b>CONTENIDO</b>	
<b>TIPO DE RIESGO:</b>	Alcaldía Local
medio, por deslizamiento	
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b>	
Casa de dos pisos ubicada en zona de pendiente media y alta. Las vías se encuentran sin pavimentar, erosionadas y en mal estado. Posee todos los servicios básicos.	
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b>	
construir sistemas para evacuar las aguas superficiales	
<b>NOMBRE</b> José Luis Daza T. <b>PROFESION</b> Ingeniero civil <b>MATRICULA N°</b> 25202-34527 CND	
<b>FIRMA</b>	



Ciñena para la Prevención de Emergencias



Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias