

**ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA**  
*Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá*  
*Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.*

**CONCEPTO TECNICO No. 2066 A**

**FECHA SOLICITUD:**  
**FECHA EMISION:** Agosto 16 de 1996  
**ENTIDAD SOLICITANTE:** Compensar, Alcaldía Local  
**BARRIO:** La Paz  
**LOCALIDAD:** Rafael Uribe Uribe  
**UBICACION:** Carrera 4A No. 53-02 Sur (Puntual)  
**REF. OPES:** 2854

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO**  
Bajo por deslizamiento

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES**  
Solicitar asesoría profesional para la realización de las mejoras de vivienda.

**JUSTIFICACION TECNICA**  
Vivienda sobre una pendiente media, vías sin pavimentar y erosionadas por la acción de las aguas lluvias en época de invierno.  
Los servicios básicos se encuentran provisionales.

*[Handwritten signature and circular stamp]*

*[Handwritten initials]*

**ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA**  
**Fondo para la Prevención y Atención**  
**de Emergencias**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Agosto 9-96
FECHA VISITA:	Agosto 16/96
BARRIO:	La Paz
LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION:	Cra 4A No. 53-02 Sur (puntual)
REFERENCIA OPES:	2854
CONTENIDO: A Alcaldía L. - Compenos	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamiento	
b) JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda sobre una pendiente medio, vías sin pavimentar y erosionadas por la acción de las aguas lluvias en época de invierno. Los servicios básicos se encuentran provisionales.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Solicitar asesoria profesional para la realización de los mejoros de vivienda.	
NOMBRE: Patricia Pachón B.	
PROFESION: Ing Civil	
MATRICULA No.: 200228503	
FIRMA:	

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

**FOPAE**