

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2085 *A*

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar, Alcaldía Local
BARRIO: El Corzo
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION: Carrera 113 C No. 55-05 Sur
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO
Medio por inundación y alta contaminación aguas negras

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Construir sistemas de drenaje.
Para cualquier tipo de construcción, estudiar las condiciones de cimentación y hacer ensayo de consolidación obligatorio.

JUSTIFICACION TECNICA
Predio ubicado en zona plana.
Las aguas negras van a un caño que pasa por la calle 55.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Posee servicios provisionales de acueducto y alcantarillado, energía clandestina.

Subx77

[Handwritten signature]



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA Agosto 20 de 1996 BARRIO El Corizo LOCALIDAD Bosa LOCALIZACION Carrera 113C No. 55-05 Sur REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	- Compensar - Alcaldia Local
a) TIPO DE RIESGO:	medio por inundacion y alta contaminación aguas negras
b) JUSTIFICACION TECNICA:	Predio ubicado en zona plano Los aguas negras van a un caño que pasa por la calle 55 La vía, se encuentra con piso y pavimento Posee servicios provisionales de acueducto y alcantarillado, energía clandestina -
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
- construir sistemas de drenaje - Para cualquier tipo de construcción estudiar las condiciones de cimentación y hacer ensayo de consolidación obligatorio.	
NOMBRE: José Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero Civil MATRICULA No.: 25202 - 34527 CND	
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias


Fondo para la Prevención de Emergencias

FOPAE

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
 Avenida Eldorado No. 55B-48
 Conmutador 2219888
 Fax 2219869
 Apartado Aéreo 49337
 Santafé de Bogotá D.C. Colombia

Santa Fé de Bogotá D. C. 1996/08/09

2118/96



compensar

Señores
 ALCALDIA DE BOSA
 Ciudad

ALCALDIA DE BOSA
 Localidad 7a.
 Santafé de Bogotá, D.C.

Radicado 3813

Respetados señores:

Fecha 12 AGO

Comendidamente solicito a ustedes, informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Propietario :	EUFROCINA	CIFUENTES	CUERVO
Identificación :	20,795,132		
Dirección :	Carrera:113C No.55-05 Sur		
Barrio :	EL CORZO		
Zona :	7		

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados.

Cordialmente,

Aminda Contreras

AMANDA CONTRERAS
 Asistente División de Vivienda

