

CONCEPTO TECNICO No. 2097 A**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Septiembre 5 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** RED DE SOLIDARIDAD**BARRIO:** JUAN JOSE RONDON**LOCALIDAD:** USME**UBICACION :** Cra 87 B sur No 16A - 10 Este (puntual)**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una zona de pendientes bajas, topografía irregular
Vias sin pavimentar, erosionadas y afectadas por la falta de orientación de
aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para mejorar la vivienda.

*2097**99*



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2097

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Agosto 29/96
BARRIO	Juan José Raudor
LOCALIDAD	Usme
LOCALIZACION	87B Sur N° 16A-10 Este (Pantanal)
REFERENCIA OPES	
	CONTENIDO
	Red de Seguridad
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Bajo por deslizamiento
b) JUSTIFICACION TECNICA:	Observamos una zona de pendientes bajas, topografía irregular, vías sin pavimentar, erosionadas y afectadas por la falta de mantenimiento de aguas lluvias.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Solicitar asesoria profesional para mejoras de vivienda.	
NOMBRE:	Patricia Pachon
PROFESION:	Ingeniera Civil
MATRICULA No.:	2570251503
FIRMA:	<i>[Firma manuscrita]</i>



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

