

CONCEPTO TECNICO No.2282 **A**

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 25 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: SIERRA MORENA (ECOPARQUE)

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION : Calle 74A sur con Cra 59 a 60

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR ESTRUCTURA

JUSTIFICACION TECNICA:

Falla estructural en todo concepto en vigas de cimentación, rigos de amarre, columnas.

La placa de piso se agrietó.

Los muros en ladrillo bloque tienen grietas por todas partes, se están cayendo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Demolición inmediata para evitar colapso.

Se pueden recuperar los materiales de la cubierta, cerchas y estructuras metálicas.

TAP



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2282 A

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldia Local
BARRIO:	Sierra Morena (ECOPARQUE)
LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar
UBICACION:	Cile 74 A sur con Av 59 a 60
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	Alto por Estructura.
JUSTIFICACION TECNICA:	<p>1- Falta Estructural en todo concepto en vigas de cimentacion, vigas de anclaje, columnas.</p> <p>2- La placa de Piso se agrietó.</p> <p>3- Los muros en ladrillo bloque tienen grietas por todos partes, se estan cayendo</p>
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	<p>- Demolicion inmediata para evitar colapso</p> <p>- Si pueden recuperar los materiales de la cubierta, Cercos y Estructuras Metálicas</p>
NOMBRE	Teresa Abella Palacios
PROFESION	Eng. civil
MATRICULA	16778 Condino/ ca.
FIRMA	



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

