



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
GOBIERNO


DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR - 044

1. LOCALIZACIÓN

LOCALIDAD: (03) Santa Fe
UPZ: (94) La Candelaria
BARRIO: Belén
DIRECCION: Calle 6 A # 1 - 46
FECHA DE VISITA: Septiembre 22 de 2004
SOLICITANTE: Inspección 3ª "D" Distrital de Policía
POBLACION BENEFICIADA: 1 Personas (1 Familia)
AREA: 80 m² (aproximadamente)

Este concepto corresponde a la visita de inspección para verificar el estado y condiciones del inmueble ubicado en el La Calle 6 A # 1 - 46 con el fin de establecer si amenaza ruina o no.



CAR - 044

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11
fopae@fopae.gov.co

PBX 4297414 al 19

Fax 4109014

Página 1 de 4

www.sire.gov.co

Bogotá sin indiferencia




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
GOBIERNO




DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la edificación **NO AMENAZA RUINA** en las condiciones actuales; sin embargo y para garantizar su habitabilidad y seguridad, los propietarios o responsables del inmueble deberán seguir la siguiente indicación:

- Se debe continuar sin interrupción las obras de reconstrucción.

Nota: La anterior recomendación no pretende hacer una actualización de la edificación a la Norma de construcciones sismo Resistentes NSR-98, pues no es el alcance de este concepto.

<p>Elaboró:</p>  <p>JOSE LUIS REYES GOMEZ. Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras MAT. No. 25202-43198 CND</p>	<p>Revisó:</p>  <p>Vo. Bo. CARLOS A CHAVARRO M. Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras MAT. No. 25202-50970 CND</p>
<p>Aprobó:</p>  <p>Vo. Bo. JAVIER PAVA SÁNCHEZ Coordinador Técnico</p>	